

Общество с ограниченной ответственностью «СамЛит»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: г.Самара, п.Управленческий, ул. Ногина, д.11а, 443026, фактический адрес: г.Самара, ул. 22 Партсъезда, д.7а, 443022, Директор  
Бейлис Лев Михайлович, info@samlit-samara.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<b>Управление</b>						
РМ №2 Заместитель директора по техническим вопросам		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
РМ №3 Заместитель директора по коммерческим вопросам		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
РМ №4 Заместитель директора по общим вопросам		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
РМ №5 Заместитель главного инженера		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
РМ №6 Главный бухгалтер		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
РМ №7 Главный металлург		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			
<b>Бухгалтерия</b>						
РМ №8 Заместитель главного бухгалтера		1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений			

PM №9 Старший бухгалтер	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №10 Старший бухгалтер	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №11 Бухгалтер	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №12 Бухгалтер	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Коммерческий отдел</b>				
PM №13 Начальник отдела	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №14 Специалист коммерческого отдела	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №15 Инженер	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №16 Менеджер по маркетингу и сбыту продукции	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №17 Менеджер по маркетингу	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Механосборочный цех</b>				
PM №18 Начальник цеха	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
PM №19 Заместитель начальника цеха по оборудованию	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Отдел безопасности</b>				
PM №20 Инженер по охране труда	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		

**Технический отдел**

РМ №21,22А Инженер-технолог	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №23 Инженер-технолог	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №24 Инженер лаборатории	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №26 Конструктор	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №27 Техник	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №28 Лаборант химического анализа	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №29 Контролер в литейном производстве (участок плавки и заливки)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		

**Чугуно-литейный цех**

РМ №34 Заместитель начальника цеха по подготовке производства	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
---	--	---	--	--

РМ №35 Мастер стержневого участка и ручной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №36 Мастер участка формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №37 Мастер участка плавки и заливки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №38 Мастер обрубно-очистного отделения	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Чугуно-литейный цех. Ремонтная группа</b>				
РМ №39 Энергетик чугуно-литейного цеха	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №40 Механик чугуно-литейного цеха	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Чугуно-литейный цех. Стержневой участок</b>				
РМ №41 Стерженщик ручной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		

РМ №№42-46А Стерженьщик ручной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №№47,48А Формовщик ручной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №49 Транспортёрщик в литейном производстве	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №№50,51А Машинист крана (крановщик)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Профилактика профзаболеваний		
<b>Чугуно-литейный цех. Участок машинной формовки</b>				
РМ №52 Формовщик машинной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Чугуно-литейный цех. Участок ручной формовки</b>				
РМ №53 Формовщик ручной формовки	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №54 Машинист крана (крановщик)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Профилактика профзаболеваний		
РМ №№55,56А Транспортёрщик в литейном производстве	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
<b>Чугуно-литейный цех. Участок плавки и заливки</b>				


РМ №57 Завальщик шихты в вагранки и печи	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №58 Транспортёрщик в литейном производстве	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №№59,60А Вагранщик	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения 3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений 3. Профилактика профзаболеваний		
РМ №№61-64А Заливщик металла	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения 3. Разработать режим труда и отдыха во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального поражения (ожог)	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений 3. Профилактика профзаболеваний		
РМ №65 Транспортёрщик в литейном производстве	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №№66,67А Машинист крана (крановщик) (участок плавки и заливки)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Профилактика профзаболеваний		
РМ №68 Машинист крана (крановщик) (шихтовый)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Профилактика профзаболеваний		
<b>Чугуно-литейный цех. Обрубно-очистное отделение</b>				

РМ №№69,70А Обрубушки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Установить дополнительные источники освещения</li> <li>3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений</li> <li>3. Профилактика профзаболеваний</li> </ol>		
РМ №№71-73А Обрубушки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Установить дополнительные источники освещения</li> <li>3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений</li> <li>3. Профилактика профзаболеваний</li> </ol>		
РМ №74 Транспортировщик в литейном производстве	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Установить дополнительные источники освещения</li> <li>3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений</li> <li>3. Профилактика профзаболеваний</li> </ol>		
РМ №75 Машинист крана (крановщик)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Профилактика профзаболеваний</li> </ol>		
<b>Чугуно-литейный цех. Участок выковки</b>				
РМ №76 Выбивальщик отливок	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Установить дополнительные источники освещения</li> <li>3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений</li> <li>3. Профилактика профзаболеваний</li> </ol>		
РМ №77 Транспортировщик в литейном производстве	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести ревизию системы вентиляции</li> <li>2. Установить дополнительные источники освещения</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Профилактика профзаболеваний</li> <li>2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений</li> </ol>		

РМ №78 Машинист крана (крановщик)	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции	1. Профилактика профзаболеваний 2. Профилактика профзаболеваний		
<b>Чугуно-литейный цех. Ремонтная группа</b>				
РМ №79 Слесарь-сантехник	1. Установить дополнительные источники освещения	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №80,81А Электрогазосварщик	1. Установить дополнительные источники освещения 2. Разработать режим труда и отдыха для снижения тяжести трудового процесса. 3. Разработать режим труда и отдыха с целью снижения шумовой экспозиции 4. Разработать режим труда и отдыха во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального поражения (ожог)	1. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений 2. Профилактика профзаболеваний 3. Профилактика профзаболеваний 4. Профилактика профзаболеваний		
РМ №82,83А Слесарь-ремонтник	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		
РМ №84 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. Провести ревизию системы вентиляции 2. Установить дополнительные источники освещения	1. Профилактика профзаболеваний 2. Доведение уровня искусственной освещенности до нормативных значений		

Дата составления: 27.02.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Директор  
(должность)

Бейлис Лев Михайлович  
(Ф.И.О.)



05.03.15  
(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по техническим вопросам (должность)	 (подпись)	Бейлис Александр Львович (Ф.И.О.)	05.03.15г. (дата)
Главный металлург (должность)	 (подпись)	Альбекова Галина Ефимовна (Ф.И.О.)	05.03.15г. (дата)
Инженер по охране труда (должность)	 (подпись)	Шустова Тамара Константиновна (Ф.И.О.)	05.03.2015г. (дата)
Уполномоченный по охране труда (должность)	 (подпись)	Зуев Сергей Николаевич (Ф.И.О.)	05.03.15г. (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

- (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Козлова Светлана Валентиновна (Ф.И.О.)	05.03.15г. (дата)
- (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Болтушкин Андрей Андреевич (Ф.И.О.)	05.03.15г. (дата)